


3 " " для ч/б



Минимальная длина стороны треугольника - 200 мм

С 4 апреля 2017 года за отсутствие знака "Шипы" на задней части автомобиля с шипованной резиной выносятся предупреждение или налагается штраф 500 рублей (статья 12.15.1 КоАП).

<http://ydoma.info/avtomobil-kak-sdelat-znak-shipy-na-prisoskakh.html>